

Numero de identificación:
ZCFC65A000D266177

Clasificación del vehículo:
1 2 0 4 AUTOBUS LARGO RECORRIDO

Nº CERTIFICADO:
455/04

Marca: **NECO**
Tipo: **C65A00/B**
Variante: **28RNSA70**
Denominación comercial: **A65C15**
Tara (kg): **4.830**
MTMA/MMA (Kg): **7.000**
MTMA/MMA 1º E (kg): **2.300**
MTMA/MMA 2º E (kg): **5.000**
MTMA/MMA 3º E (kg): **—**
MTMA/MMA 4º E (kg): **—**
MMR S/F, c/F (kg): **750/3.500**
Neumáticos: **6.225/75 R 16C 118/116Q**
Nº de asientos: **22+C (1)**
Volumen de bodega: **0.52**

Clase: **R52/B**
Altura total (mm): **2.920**
Anchura total (mm): **2.430**
Via anterior/posterior (mm): **1.725/1.661**
Longitud total (mm): **7.720**
Voladizo posterior (mm): **2.374**
Distancia eje 1º/2º (mm): **4.350**
Distancia eje 2º/3º (mm): **—**
Distancia eje 3º/4º (mm): **—**
Distancia 5ª rueda/ult. (mm): **—**
Motor: Marca: **SOFIM**
Tipo: **(D)8140.43N**
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): **4/2.800**
Potencia fiscal/real (C.V./KW): **16,29/107**

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,



Fecha: **20.12.04**
Valedera por:

Observaciones y reformas autorizadas:
APTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR (R.D. 443/2001)
EQUIPADO CON RALENTIZADOR ELECTRICO Y PLATAFORMA ELEVADORA.
(*) OPCION: 20+T+C
18+T+C+1 PMRSR / 14+T+C+2 PMRSR / 12+T+C+3 PMRSR
10+T+C+4 PMRSR / 4+T+C+5 PMRSR / 2+T+C+6 PMRSR
T+C+7 PMRSR
PMRSR: Persona con movilidad reducida en silla de ruedas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 12 ENE. 2006 Valadera hasta/por: 12 ENE. 2007 Nº informe inspección: 1406 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha de inspección: 10 ENE. 2009 Valadera hasta/por: 10 ENE. 2010 Nº informe inspección: 1406 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha de inspección: 11 ENE. 2007 Valadera hasta/por: 11 ENE. 2008 Nº informe inspección: 1650 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha de inspección: 08 ENE. 2010 Valadera hasta/por: 11 JUL. 2010 Nº informe inspección: 1034 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha de inspección: 11 ENE. 2008 Valadera hasta/por: 11 ENE. 2009 Nº informe inspección: 1816 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha de inspección: 09 JUL. 2010 Valadera hasta/por: 07 JUL. 2011 Nº informe inspección: 3805 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha de inspección: 09 ENE. 2009 Valadera hasta/por: 09 ENE. 2010 Nº informe inspección: 111 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i> DESFAVORABLE	Fecha de inspección: 19 JUL. 2011 Valadera hasta/por: 19 ENE. 2012 Nº informe inspección: 40297 (Sello) Firma: <i>[Firma]</i>



0985 DFK

Certificado de Características

HOJA N.º

N.º

455/04

2



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: 19 ENE. 2012
Valedera hasta / por: 19 JUL. 2012
N.º Informe Inspec: 455/04
Firma:



Fecha de inspección: 29/07/2014
Valedera hasta/por: 29/01/2015
Nº Inf.: 150214000047471
0985DFK



Fecha de inspección: 24/07/2012
DESFAVORABLE
Nº Inf.: 150212000043743
0985DFK



Fecha de inspección: 29/01/2015
Valedera hasta/por: 29/07/2015
Nº Inf.: 150215000006772
0985DFK



Fecha de inspección: 26/07/2012
Valedera hasta/por: 26/01/2013
Nº Inf.: 150212000043985
0985DFK



Fecha de inspección: 08/09/2015
Valedera hasta/por: 08/03/2016
Nº Inf.: 150215000006301
0985DFK



Fecha de inspección: 25/01/2013
Valedera hasta/por: 25/07/2013
Nº Inf.: 150213000006050
0985DFK



Fecha de inspección: 07/03/2016
Valedera hasta/por: 07/09/2016
Nº Inf.: 150216000015398
0985DFK



Fecha de inspección: 24/07/2013
Valedera hasta/por: 24/01/2014
Nº Inf.: 150213000044996
0985DFK



Fecha de inspección: 08/09/2016
Valedera hasta/por: 08/03/2017
Nº Inf.: 150216000058300
0985DFK



Fecha de inspección: 24/01/2014
Valedera hasta/por: 24/07/2014
Nº Inf.: 150214000005327
0985DFK



Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:
N.º Informe Inspec:
Firma:
(Sello)

NOTA.- Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.